

Terberg volvo-terberg palfinger 4x4

Algemene kenmerken

Merk	Terberg
Subcategorie	Boorinstallatie
Kleur	Oranje
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel



Omschrijving

VOLVO-TERBERG 4X4 MET PALFINGER KRAAN rijdt loopt en werkt goed, heeft geen documenten, herkomst nederland, banden goed motor en versnellingsbak goed, eventueel te leveren complete boorstelling merk bomag zie foto's, word los bijgeleverd met boormotor prijs op aanvraag. Holland Trading Transport and Repair bv Korte Venen 28 Steenwijk 8331 TH Netherlands request mail. us info@holland-trading.com more foto's see the web site www.holland-trading.com call william +31.641883344 of oene +31.653862003